

Parafia pw. św. Mikołaja

01.03.2023 Nowy Dwór
(miejscowość, data)

w. Nowym Dworze ul. Grodzka 23 16-205 Nowy Dwór

Ks. Dariusz Sulima
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy)

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

(załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
niewymagających opracowania projektu budowlanego)

1. Opis stanu zachowania zabytku

Stan zachowania nie jest dobry. Działanie
betonowe posiada liczne pęknięcia, wyszczerbienie. Górne światło
jest zniszczone i porośnięte mchem i roślinami. Bramy główne
do świątyni prawie zostały odnowione i zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi. W ogrodzeniu parafii fundament sielki jest popękany,
sielka jest zniszczona i słupki sągięte, braki można si
naprawić. Metęgo zabezpieczona. Obecny stan przedstawia
na wydrukach.

2. Wskazanie przewidywanych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej ze wskazaniem przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik

Ustąpienie zniszczeń, ogrodzenie kamiennego, polegające na... oczyszczeniu metodą
mechaniczną... mechaniczną... oczyszczeniu metodą mechaniczną... usunięcie... usunięcie... usunięcie...
przerobienie... betonów... odnowienie... brakujących... fug... elementów... ogrodzenie...
impregnacja... elementów... odnowienie... pomalowanie... elementów... z betonem... (słupki... wejście na
teren cerkwi... oczyszczenie... mechaniczne... elementów... metodą... odnowienie... elementów... metodą...
usunięcie... usunięcie... ślady... starożytności... oraz... zniszczonego... betonów... oraz... zaprawę na
stabilność... z... uzupełnienie... braku... zaprawę... np. Atlas C-5... oraz... usunięcie... elementy
zobowiązane (słupki... wejście)... usunięcie... usunięcie... stare... pozostałości... młodsze... naprawić... ubytki

Załączam: (na drugiej stronie) →

1. odpowiednie szkice i rysunki - np. mapa zasadnicza z oznaczeniem lokalizacji
działki/budynku objętego wnioskiem, rzuty, elewacje*

* niepotrzebne skreślić

Plastmet

Kazimierz Kieda

Jacowłany 43B, 16-174 Sidra

NIP: 547-158926, tel: 507 925 353

Kieda

(czytelny podpis Wnioskodawcy lub pełnomocnika)

Ks. Dariusz Sulima

Ukryć naprawić, zagruntować preparatem np. Atlas SW a następnie pomalować min. 2-krotnie farbą bezhydrofobową np. Atlas Saltas. Całość opóźnienie należy starannie odczyszczyć używając myjek wysokociśnieniowych oraz ręcznie używając środków np. Atlas Mykos Plus. Jako zabezpieczenie odnowionej powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi należy zastosować np. Atlas Impregnat do kamienia naturalnego i piersi. Elementy malowane takie jak brama wejściowa, furtki, barierki należy odczyszczyć papierem ściętym, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować farbą podkładową np. Hammerite podkład, oraz farbą nawierzchniową dwukrotnie np. Hammerite.